




受检单位名称	鞍山忠兴矿业有限公司																																																									
报告编号	LA/BG1002-001-2024																																																									
检验报告相关信息	<p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院</p> <p style="text-align: center;">金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检验报告</p> <p style="text-align: center;">报告编号：LA/BG1002-001-2024 第 1 页共 9 页</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">委托单位</td> <td>名称</td> <td colspan="2">鞍山忠兴矿业有限公司</td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td colspan="2">岫岩满族自治县牧牛镇南马岭村</td> </tr> <tr> <td>联系人</td> <td>侯军舰</td> <td>电 话</td> <td>13904192353</td> </tr> <tr> <td>设备名称</td> <td>矿井提升机</td> <td>型号规格</td> <td>JK-2.5×2P</td> </tr> <tr> <td>设备编号</td> <td>231061</td> <td>检验地点</td> <td>提升机房</td> </tr> <tr> <td>检验类别</td> <td>委托检验</td> <td>设备状态</td> <td>适检</td> </tr> <tr> <td>制造单位</td> <td>洛阳九亿重工集团有限公司</td> <td>安标证号</td> <td>MCH150258</td> </tr> <tr> <td>出厂日期</td> <td>2023.10</td> <td>检验日期</td> <td>2024.04.16</td> </tr> <tr> <td>检验依据</td> <td colspan="3">AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》</td> </tr> <tr> <td>存在问题与建议</td> <td colspan="3">建议企业对不合格项进行认真整改。</td> </tr> <tr> <td>检验结论</td> <td colspan="3"> <p>依据 AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测四十项，其中 A 类十二项全部合格，B 类十二项全部合格，C 类十六项十二项合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期：2024年4月26日 </div> </td> </tr> <tr> <td>检验周期</td> <td colspan="3">待井建到提升机能够正常运行时，再次检验。</td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3">本次检验是提升机安装后，井建刚开工，井深度较少提升机有些检验项不具备检验条件，结论只能体现提升机目前状态，不能给出综合判定。待井建到提升机能够正常运行时，再次检验并给出综合判定。</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"> 主检：李克泰 审核：李岐 批准：李志刚 </td> </tr> </table>			委托单位	名称	鞍山忠兴矿业有限公司		地址	岫岩满族自治县牧牛镇南马岭村		联系人	侯军舰	电 话	13904192353	设备名称	矿井提升机	型号规格	JK-2.5×2P	设备编号	231061	检验地点	提升机房	检验类别	委托检验	设备状态	适检	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司	安标证号	MCH150258	出厂日期	2023.10	检验日期	2024.04.16	检验依据	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》			存在问题与建议	建议企业对不合格项进行认真整改。			检验结论	<p>依据 AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测四十项，其中 A 类十二项全部合格，B 类十二项全部合格，C 类十六项十二项合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期：2024年4月26日 </div>			检验周期	待井建到提升机能够正常运行时，再次检验。			备注	本次检验是提升机安装后，井建刚开工，井深度较少提升机有些检验项不具备检验条件，结论只能体现提升机目前状态，不能给出综合判定。待井建到提升机能够正常运行时，再次检验并给出综合判定。				主检：李克泰 审核：李岐 批准：李志刚		
委托单位	名称	鞍山忠兴矿业有限公司																																																								
	地址	岫岩满族自治县牧牛镇南马岭村																																																								
联系人	侯军舰	电 话	13904192353																																																							
设备名称	矿井提升机	型号规格	JK-2.5×2P																																																							
设备编号	231061	检验地点	提升机房																																																							
检验类别	委托检验	设备状态	适检																																																							
制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司	安标证号	MCH150258																																																							
出厂日期	2023.10	检验日期	2024.04.16																																																							
检验依据	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》																																																									
存在问题与建议	建议企业对不合格项进行认真整改。																																																									
检验结论	<p>依据 AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测四十项，其中 A 类十二项全部合格，B 类十二项全部合格，C 类十六项十二项合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期：2024年4月26日 </div>																																																									
检验周期	待井建到提升机能够正常运行时，再次检验。																																																									
备注	本次检验是提升机安装后，井建刚开工，井深度较少提升机有些检验项不具备检验条件，结论只能体现提升机目前状态，不能给出综合判定。待井建到提升机能够正常运行时，再次检验并给出综合判定。																																																									
	主检：李克泰 审核：李岐 批准：李志刚																																																									
检验人员	李克泰、李岐、李志刚																																																									
主检人	李克泰																																																									
审核人	关守安																																																									

现场检测照片

